

Codice 38126

Descrizione Tampone di ricambio E/10/2 - rosso/blu - Colop

PartNumber E10.BIC


UMV 5

COLOP



Descrizione Estesa

Cuscinetto inchiostro di ricambio per timbri Colop, facile da sostituire grazie al sistema pop-out/snap-in. Una volta esaurito il cuscinetto deve essere sostituito, non è idoneo ad essere reichiostroato. Confezione da 5 pezzi.



Dati Logistici



h 1,00 cm
l 4,20 cm
p 2,60 cm



3,00 g



cf 5 pz
im 1 pz



pz 38126A
cf
im

Dati di Vendita

Venduto a conf. **No**
Nr pezzi x conf. 0



Consegna Diretta **No**

Articolo Green **No**

Certificazioni

Caratteristiche

Colore Rosso, blu
Tipologia Tamponi
Per timbri Printer 10-S120-S160L-S126